

پلی ران اتصال

پوش فیت

سیستم فاضلاب ساختمانی



DIN 19560

Flame Retardant



Properties	Units SI	Typical Value	Testmethods
Specific properties			
Density:	Kg/m ³	933	ISO 1183
Melt flow index:			ISO 1133
at 230 °C and 2.16 Kg	g/10min	0.3	
at 190 °C and 5 Kg	g/10min	0.5	
Mechanical properties			
1)			
Charpy impact strength:			ISO 179
unnotched. at +23 °C	KJ/m ²	>60	
notched. at +23 °C	KJ/m ²	10	
notched. at +0 °C	KJ/m ²		
notched. at -20 °C	KJ/m ²		
Izod impact strength:	2)		
notched. at +23 °C	KJ/m ²	10	ISO 180
notched. at +0 °C	KJ/m ²		
notched. at -20 °C	KJ/m ²		
Tensile test:	3)		ISO 37
tensil stress at yield	N/mm ²	39	
tensil strength at break	N/mm ²	40	
elongation at break	%	>50	
Flexural test:	4)		ASTMD 790
flexural modulus	N/mm ²	1600	
Thermal properties			
Vicat softening temperature:			
at 10 N	°C	152	ISO 306/A
at 50 N	°C	90	ISO 306B

Notes

1) Determined at injection moulded test specimen
2) With V shape notch 0.25 mm.

3) Testspeed 50 mm/min. test specimen 2.0 mm thick
4) Three point bending.

پلی پروپیلن مورد استفاده در تولید سیستم پوش فیت پلی ران هرگز دستخوش پوسیدگی نشده و از پایداری بسیار زیادی در برابر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب ها برخوردار است به نحوی که pH ۱۲-۲ را به راحتی تحمل نموده و با الزامات استانداردهای DIN 6929 و DIN 16934 مطابقت دارد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر به کتاب راهنمای فنی و نصب و اجرای سیستم های فاضلاب ساختمانی از انتشارات پلی ران اتصال مراجعه کنید.

حلقه های آب بندی


حلقه های آب بندی به کار رفته در لوله ها و اتصالات سیستم پوش فیت پلی ران اتصال ساخت معتبر ترین تولید کنندگان کشور آلمان و در مطابقت کامل با استاندارد DIN 4060 می باشند. مقاومت در برابر مواد شیمیایی، آب بندی کامل و پایدار، عمر مفید و طولانی از خصوصیات بارز این حلقة ها است.

حمل نقل، جابه جایی و انبارش لوله و اتصالات سیستم پوش فیت

حمل و نقل، جابه جایی و انبارش لوله و اتصالات پوش فیت هم مانند فرایندهای ساخت، نصب و اجرای آن تابع اصول و قواعد شناخته شده ای است. برای دوری جستن از هرگونه اشکالات بعدی و دست یابی به نصب سریع و آسان به توصیه ها و دستور العمل های استاندارد EN 1451-6 کاملاً توجه فرمایید.


بارگیری

- لوله ها و اتصالات به نحوی بارگیری شوند که در هنگام حمل و نقل هیچ صدمه ای به آن ها وارد نشود
- لوله ها به صورت مرتب چیده شوند و از تماس آن ها با اجسام تیز و برنده جلوگیری شود
- از خم کردن لوله ها اجتناب شود




تخلیه

- بی مبالاتی در تخلیه لوله ها و اتصالات به هیچ عنوان مجاز نیست
- از پرتاب کردن لوله ها و اتصالات خودداری شود
- از جایه جا کردن لوله ها به هنگامی که یک سر آن هاروی زمین قرار دارد پرهیز شود



انبارش

- وجود یک انبار مناسب در مجاورت کارگاه سودمند خواهد بود
- کف انبار صاف، پاکیزه و فاقد هرگونه اجسام بالقوه زیان آور باشد. یک سطح صاف و مسطح امکان ایجاد خمش و آسیب دیدگی را در دراز مدت از بین می برد
- انبار کردن لوله ها و اتصالات در معرض نور خورشید قابل قبول نیست




- فضای انتخاب شده برای کارگاه پاکیزه و بدون گرد و غبار و دارای شرایطی باشد که امکان وارد آمدن هرگونه آسیب به لوله ها و اتصالات در آن به حداقل کاهش یابد
- لوله ها باید به درستی جایه جا شوند. جایه جائی همراه با بی دقیقی می تواند در نصب و اجرا و نتیجه هی کار اثر منفی داشته باشد
- یک میز کار با ابعاد مناسب، چند عدد سطل، مقداری پارچه تمیز و مقداری مواد صابونی رقیق شده، لوله بُر، لوله پخ کن، گیره هی تسمه ای و استاپراز جمله تجهیزات مورد نیاز برای عملیات نصب و اجرامی باشد

نصب سیستم پوش فیت پلی ران

نصب اجزاء متشكله هی سیستم پوش فیت پلی ران بیش از حد ساده و سریع است. لوله ها به آسانی و با اندکی فشار به داخل سوکت ها رانده شده و آب بندی آن ها توسط حلقه هی آب بندی ویژه ای به طور کامل تحقق می یابد.

**POLIRAN
ETTESAL**



هتل آزادی - باز سازی

برج تهران

برج میلاد


برش لوله

سطح مقطع لوله پس از برش باید کاملاً بر محور طولی لوله عمود بوده و هیچ گونه پلیسه و زائدی اضافی در آن مشاهده نشود. برای به دست آوردن چنین برشی فقط می‌توان از لوله برکمک گرفت. هر چند که امکان دارد با روش‌های منسوخ استفاده از اره دارای دندانه‌ی ریزو به کمک یک ناودانی شیاردار و یا پیچیدن کاغذ به دور لوله (برای یافتن خط صحیح برش) کار را به طریقی انجام داد ولی بهترین و اصولی ترین شیوه که با سرعت، دقت، سهولت و اطمینان خاطر بیشتری همراه است استفاده از لوله بر می‌باشد.




قسمت فاقد سوکت در تمامی لوله‌ها و اتصالات ساخت پلی ران اتصال حالت اریب دارد. این ویژگی سبب می‌شود که کار متصل نمودن اجزاء به یکدیگر با راحتی بیشتری تؤام بوده و در عین حال از آسیب دیدن احتمالی حلقه‌ی آب بندی و یا خارج شدن آن از محل سوکت جلوگیری شود. بدین ترتیب توصیه می‌شود که پس از برش، لبه‌ی قسمت بریده شده حتماً با استفاده از لوله پخ کن اریب شود. استفاده از سوها ن برای انجام این کار توصیه نمی‌شود. زاویه‌ی قسمت اریب شده بر اساس استانداردهای موجود می‌تواند ۴۵-۱۵ درجه باشد.


بخش تحقیق و توسعه (R&D) پلی ران اتصال با در نظر داشتن نتایج نظر سنجی‌های مستمر در مبحث نصب و اجرا اخیراً نوعی لوله بر پایه دار را طراحی و ساخته است که می‌توان برش و پخ کردن لوله را تؤاماً با آن انجام داد. این ابداع، سهولت و سرعت کار را بیش از پیش افزایش داده است.



لوله در تمام مسیر آزاد است



بخشی از لوله درون بتن قرار دارد



نصب لوله های قائم و استفاده از بست ها

در نصب لوله های قائم معمولاً از دو نوع بست یعنی بست ثابت و بست غیر ثابت استفاده می شود.

لوله های قائم ممکن است دردو وضعیت زیرقرار گیرند:

- بخشی از لوله های قائم که به انشعاب و سوکت مرتبط است در تمام طبقات درون مصالح ساختمانی (بتن) قرار گیرد.
- حالی که در آن تمامی طول لوله های قائم کاملاً آزاد است.

در حالت اول که محل وصل انشعاب بالوله های قائم درون بتن قرار گرفته طبعاً نیازی به بست ثابت وجود ندارد ولی برای آن که بتواند به آزادی در جهت عمودی حرکت نموده و در عین حال از محور خود خارج نشود ضمن محاسبه تغییرات طول و درنظر گرفتن آن باید از بست های غیر ثابت استفاده شود. چانچه ارتفاع سقف بیش از ۳ متر نباشد اختصاص دادن یک بست غیر ثابت و نصب آن در وسط لوله کافی می باشد.


در حالت دوم استفاده از بست های ثابت و غیر ثابت هردو ضروری است. لذا با در نظر داشتن تغییرات طولی، قسمت سوکت دار را باید با استفاده از بست کاملاً ثابت نمود و برای فاصله هی بین دو بست ثابت مانند حالت قبل از یک بست غیر ثابت استفاده کرد.

نصب لوله های افقی و نحوه استفاده از بست ها

در سیستم پوش فیت پلی ران اتصال، وجود سوکت در لوله ها و اتصالات عملانه نیاز به موفه را که در واقع نوعی اتصال برای فراهم ساختن امکان حرکت لوله هاست از بین برده و تمامی لوله های توانند ب خوبی و با حفظ حالت آب بندی خود تأثیر تغییرات طول ناشی از نوسانات دما را خنثی سازد. برای آن که لوله ها قادر باشند که در داخل سوکت ها حرکت کنند باید سوکت ها کاملاً در محل خود ثابت نگه داشته شده و لوله های واقع در بین آن ها با استفاده از بست های غیر ثابت به سطوح ساختمان وصل شوند. بست های غیر ثابت در عین حال که لوله ها را در امتداد تعیین شده نگاه می دارند مانع حرکت لوله ها در داخل سوکت های شوند.

به طور کلی در مورد لوله های افقی واقع در زیر سقف ها ضمن رعایت شبکه کافی ضروری است که علاوه بر ثابت نگه داشتن تمامی سوکت های متصل به لوله از بست های غیر ثابت هم در فواصل آن ها استفاده شود. فاصله مناسب بین بست ها در این شرایط حدود ۱۰ برابر قطر اسی لوله ذیربطة است. توجه شود که در محل تمامی انشعاب ها باید از بست های ثابت استفاده شود.

بست ها، ساپورت ها و کلیه وسایلی که برای نگه داشتن اجزاء سیستم در موقعیت های تعیین شده از آن ها استفاده می شود باید از استحکام و قدرت کافی برخوردار باشند. به طور کلی با توجه به شبکه، فاصله لوله ها تا سطوح ساختمانی بهتر است که در کم ترین حد ممکن باشد، زیرا که این امر به ثبات بیشتر سیستم کمک می کند.



دریچه های بازدید باید به خوبی و کامل‌آور دسترسی قرار داشته باشند به خوبی که استفاده از ابزارهای مخصوص پاک کردن و رفع گرفتگی مجاری به سهولت میسر شود. این دریچه ها از دیوار مقابل خود نباید کم تراز ۵ سانتی متر فاصله داشته باشند. دریچه بازدید باید کامل‌آب بند بوده و خروج هوا و پس‌آب حتی به میزان اندک از آن ناممکن باشد. چنانچه به دلیل موقعیت احتمال یخ زدن این دریچه ها وجود داشته باشد ضروری است که تدابیر لازم برای جلوگیری از این پدیده در نظر گرفته شود. نصب دریچه های بازدید در اماکنی مانند قنادی، نانوائی، قصابی و یا هرجای دیگری که با پخت و پزو تهیه مواد خوراکی مرتبط است منوع می‌باشد.

نصب دریچه های بازدید در نقاط زیر در هر سیستمی الزامی است:

- در بلندترین نقطه هر لوله جانبی فاضلاب
- در هر کجا که لوله های جانبی بازاویه ای بزرگ تراز ۴۵ درجه تغییر جهت داشته باشند
- در پائین ترین قسمت لوله قائم فاضلاب، قبل از زانوی پائین لوله
- در هر نقطه از لوله قائم فاضلاب که برای تست آب بند دسترسی به آن لازم باشد
- روی لوله اصلی خروجی با فاصله حداقل ۳۰ متر از یکدیگر
- در انتهای لوله خروجی بلا فاصله بعد از خروج از ساختمان

تست سیستم

پس از اتمام عملیات نصب و اجرا برای مطمئن شدن از وجود نداشتن کوچکترین نشت و یا اشکال در کار، لازم است سیستم را تست آب بند نمود. هر چند که جریان در مجاری فاضلاب به صورت ثقلی و بدون فشار می‌باشد اما به پیروی از استانداردهای ملی و جهانی و برای افزایش ضریب اطمینان باید موکداً از تست آب رو خودداری شود. تست بر اساس استانداردهای پذیرفته شده باید حداقل با ارتفاع سه متر آب (یا معادل آن فشار هوا) صورت گیرد. استاندارد پلی ران اتصال در این زمینه پنج متر می‌باشد.

استاپر به صورت موجود و سیله‌ی دیگری است که واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلی ران اتصال به منظور سهولت در کار است، طراحی و در اختیار مجریان قرارداده است.



تغییرات طولی ناشی از دما در سیستم پوش فیت پلی ران

پلی پروپیلن هم مانند سایر مواد در اثر تغییرات دما منقبض و یا منبسط می‌شود. افزایش دما با افزایش طول و کاهش آن با کوتاه ترشدن طول لوله همراه است.

ضریب انبساط طولی پلی پروپیلن مصرفی در ساخت پوش فیت پلی ران معادل $-4 \times 10^{-1} - 1 \times 10^{-4}$ است. بدین معنی که هر متر از لوله و اتصالات ساخته شده از این ماده به ازاء هر درجه سانتی گراد تغییر دما به اندازه ۱/۱۱ میلی متر تغییر طول خواهد داشت. در مقایسه، ضریب انبساط طولی پلی اتیلن $-1 \times 10^{-4} - 4 \times 10^{-1}$ یعنی حدوداً ۷/۱ برابر بیشتر از پلی پروپیلن می‌باشد.

رابطه کلی تغییر طول و دما به صورت زیر است:

$$\Delta L = L \cdot \lambda \cdot \Delta T$$

که در آن:


ΔL = تغییرات طول بر حسب میلی متر

L = طول اولیه لوله بر حسب متر

λ = ضریب انبساط حرارتی بر حسب میلی متر بر متر در

هر درجه سانتی گراد (۱۱/۰ برای PP و ۱۹/۰ برای PE)

ΔT = تفاوت بین حرارت اولیه و ثانویه در شرایط کاری بر حسب سانتی گراد



لوله و اتصالات سیستم پوش فیت پلی ران هم مانند تمامی سیستم های دیگری که از استاندارد DIN19560 پیروی می کنند برای استفاده در داخل ساختمان طراحی و ساخته شده است از این رو با توجه به شرایط دمای درون ساختمان ها و گستردگی نبودن طیف تغییرات حرارتی در پسآب خروجی از سرویس ها و تجهیزات بهداشتی، تغییرات طول در اجزاء سیستم هم چندان قابل توجه نخواهد بود و درنتیجه استفاده از این نوع لوله ها هم برای توالی بادمای پسآب خروجی ۲۰-۱۵ درجه سانتی گراد و هم برای ماشین ظرفشویی، یا سینک آشپزخانه که دمای پسآب آن ها ممکن است تا ۷۰ درجه سانتی گراد برسد بدون هیچ گونه محدودیتی مورد توصیه قرار گرفته است. از طرفی با توجه به وجود سوکت های متعدد، تغییرات طولی در سیستم پوش فیت پلی ران اصولاً دارای اهمیت قابل توجهی نخواهد بود.

در هر حال باید توجه شود که همیشه تغییرات دما با افزایش طول همراه نیست بلکه در شرایطی کاهش طول هم ممکن است دیده شود. نصب و اجرای این سیستم گرچه بسیار آسان است، اما برای به دست آوردن سیستمی بدون مشکلات بعدی، کار باید با دقت و منطبق با تکنیک های توصیه شده انجام پذیرد.

همواره در نظر داشته باشید:


با توجه به انبساط حرارتی و برای میسر ساختن حرکت لوله ها، پس از آن که لوله تا انتهای بدهد، دور آن را با یک قلم ضد آب علامت گذاری کرده و سپس به اندازه‌ی ۱۰ میلی متر لوله را ببرون بکشید. پس از پایان کار و قبل از تست نهایی از وجود علامت در کنار سوکت ها مطمئن شوید.
(توصیه‌ی فوق مربوط به حالتی است که طول لوله‌ی وارد به سوکت بیش از یک متر باشد.)

چند توصیه‌ی مهم:

- پاکیزگی را به عنوان یک اصل همواره مورد توجه قرار دهید. لوله، اتصالات، حلقه های آب بندی و داخل سوکت ها را به طور اصولی پاک کنید.
- حلقه های آب بندی را مجدداً در سکوت قرار دهید به نحوی که لبه‌ی آن به طرف پائین باشد.
- در صورت نیاز به کوتاه کردن لوله، منحصراً از لوله بر استفاده شود.
- برای پخت کردن قسمت های بریده شده فقط از ابزار مخصوص (لوله پخ کن) استفاده شود.
- اجزاء سیستم باید به صورت اصولی و با استفاده از بسته های ثابت و غیر ثابت، کورپی و ساپورت و با در نظر گرفتن فواصل مورد توصیه مهار شوند.
- برای جابه جایی محورها می توان از تبدیل ها کمک گرفت.
- الگوهای باید تا حد امکان به سقف نزدیک باشند.
- اجزاء سیفون ها کامل‌آ در یک محور قرار گیرند زیرا هرگونه پیچیدگی موجب ازبین رفتن کارآیی آن ها خواهد شد.
- پس از نصب هر یک از اجزاء متشکله‌ی سیستم برای مانع از افتادن و یا وارد شدن اشیاء و اجسام به درون مجاری، حتماً از در پیوش استفاده شود.
- رعایت شیب مناسب با توصیه های فنی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
- از جوش کاری در نزدیکی لوله و اتصالات که موجب صدمه دیدن آن ها خواهد شد جداً خودداری شود. این کار بارعایت احتیاط کامل و قراردادن حائل مانند صفحه و یا پارچه‌ی خیس انجام شود.
- لوله کشی هادر کوتاه ترین مسیر و با حداقل پیچ و خم انجام شود.
- خطوط از مسیرهای امن عبور داده شود و تغییرات احتمالی در آینده مدنظر باشد.
- مسیرهای اتصال شوند که حتی الامکان نیاز به بریدن و شکاف دادن به حداقل برسد.
- برای هر یک از تجهیزات و سرویس های بهداشتی و کف شورها از سیفون های مناسب با عمق آب بند توصیه شده استفاده شود.
- سیستم حتماً به لوله های هوکش (ونت) مجهر شود.
- با توجه به زاویه‌ی ۸۷ درجه سه راه ها بر روی لوله‌ی قائم هوکش به صورت معکوس صورت گیرد.
- دریچه های بازدید به تعداد لازم و در جاهای مورد نیاز نصب شود.
- به زیبایی کار به ویژه در مسیرهای ذائقه پوشش توجه شود، لوله ها حتی الامکان در مسیرهایی قرار گیرند که کم تر در معرض دید باشند.
- پس از پایان کار برای کسب اطمینان سیستم تست آب بند شود.


زانو کوتاه ۸۷°

LT mm.	L mm.	Z mm.	زاویه	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۱۰۶	۸۰	۲۳	۸۷°	۷۳۲-۰۴۰-۸۷	۴۰
۱۱۷	۸۴	۲۸	۸۷°	۷۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰
۱۴۴	۹۴	۴۲	۸۷°	۷۳۲-۰۷۰-۸۷	۷۰
۱۸۸	۱۲۱	۵۹	۸۷°	۷۳۲-۱۰۰-۸۷	۱۰۰
۲۰۹	۱۲۴	۶۰	۸۷°	۷۳۲-۱۲۵-۸۷	۱۲۵




زانو بلند ۸۷°

LT mm.	L mm.	Z mm.	زاویه	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۱۶۷	۸۴	۲۸	۸۷°	۸۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰
۲۰۴	۹۴	۴۲	۸۷°	۸۳۲-۰۷۰-۸۷	۷۰
۲۶۸	۱۲۱	۵۹	۸۷°	۸۳۲-۱۰۰-۸۷	۱۰۰
۳۱۹	۱۲۴	۶۰	۸۷°	۸۳۲-۱۲۵-۸۷	۱۲۵




زانو ۶۷°

	L mm.	Z mm.	زاویه	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
	۷۷	۲۸	۶۷°	۷۳۲-۰۵۰-۶۷	۵۰
	۱۲۲	۳۹	۶۷°	۷۳۲-۱۰۰-۶۷	۱۰۰




زانو ۴۵°

	L mm.	Z mm.	زاویه	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
	۶۳	۹	۴۵°	۷۳۲-۰۴۰-۴۵	۴۰
	۸۷	۱۷	۴۵°	۷۳۲-۰۵۰-۴۵	۵۰
	۹۲	۱۸	۴۵°	۷۳۲-۰۷۰-۴۵	۷۰
	۱۱۵	۲۶	۴۵°	۷۳۲-۱۰۰-۴۵	۱۰۰
	۱۲۹	۳۸	۴۵°	۷۳۲-۱۲۵-۴۵	۱۲۵
	۱۱۵	۳۳	۴۵°	۷۳۲-۱۶۰-۴۵	۱۶۰




زانو ۳۰°

	L mm.	Z mm.	زاویه	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
	۶۸	۹	۳۰°	۷۳۲-۰۵۰-۳۰	۵۰
	۸۰	۱۱	۳۰°	۷۳۲-۰۷۰-۳۰	۷۰
	۱۰۰	۱۸	۳۰°	۷۳۲-۱۰۰-۳۰	۱۰۰




L mm.	Z mm.	زاویه α	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۱۰۱	۲۴	۱۵°	۷۳۲-۱۰۰-۱۵	۱۰۰




سه راه ۸۷°

L2 mm.	L1 mm.	Z mm.	زاویه α	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۹۱	۱۱۷	۲۸	۸۷°	۷۱۴-۰۵۰-۸۷	۵۰
۱۱۵	۱۵۸	۴۰	۸۷°	۷۱۴-۰۷۰-۸۷	۷۰
۱۲۴	۱۸۴	۶۰	۸۷°	۷۱۴-۱۰۰-۸۷	۱۰۰




سه راه ۴۵°

L2 mm.	L1 mm.	Z mm.	زاویه α	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۹۵	۱۱۴	۱۰	۴۵°	۷۱۴-۰۴۰-۴۵	۴۰
۱۱۶	۱۲۳	۱۲	۴۵°	۷۱۴-۰۵۰-۴۵	۵۰
۱۵۹	۱۸۳	۱۸	۴۵°	۷۱۴-۰۷۰-۴۵	۷۰
۱۹۵	۲۲۴	۲۵	۴۵°	۷۱۴-۱۰۰-۴۵	۱۰۰
۲۲۴	۲۶۲	۲۸	۴۵°	۷۱۴-۱۲۵-۴۵	۱۲۵
۲۶۶	۳۸۳	۳۵	۴۵°	۷۱۴-۱۶۰-۴۵	۱۶۰




سه راه تبدیل ۸۷°

L2 mm.	L1 mm.	Z mm.	زاویه α	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۸۹	۱۱۲	۲۸	۸۷°	۰۷۰-۰۵۰-۸۷	۷۰/۵۰
۱۱۰	۱۲۲	۳۳	۸۷°	۱۰۰-۰۵۰-۸۷	۱۰۰/۵۰




سه راه تبدیل ۴۵°

L2 mm.	L1 mm.	Z mm.	زاویه α	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۱۲۶	۱۸۰	۸	۴۵°	۰۷۰-۰۵۰-۴۵	۷۰/۵۰
۱۵۸	۱۴۰	-۱۷	۴۵°	۱۰۰-۰۵۰-۴۵	۱۰۰/۵۰
۱۸۶	۱۸۸	۱	۴۵°	۱۰۰-۰۷۰-۴۵	۱۰۰/۷۰
۲۰۵	۲۹۵	۲۸	۴۵°	۱۲۵-۱۰۰-۴۵	۱۲۵/۱۰۰
۲۳۵	۳۲۰	۳۵	۴۵°	۱۶۰-۱۰۰-۴۵	۱۶۰/۱۰۰




سه راه بازدید ° ۹۰

L mm.	Z mm.	زاویه	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۱۳۹	۴۵	۹۰°	۷۱۵-۷۰-۹۰	۷۰
۱۷۹	۵۸	۹۰°	۷۱۵-۱۰۰-۹۰	۱۰۰
۲۰۳	۱۲۰	۹۰°	۷۱۵-۱۲۵-۹۰	۱۲۵




دربچه بازدید

L ₂ mm.	L ₁ mm.	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۱۴۷	۹۷	۷۱۶-۰۵۰-۰۰۰	۵۰
۱۵۶	۱۰۰	۷۱۶-۰۷۰-۰۰۰	۷۰
۱۴۰	۸۰	۷۱۶-۱۰۰-۰۰۰	۱۰۰
۱۴۸	۹۰	۷۱۶-۱۲۵-۰۰۰	۱۲۵
۱۵۴	۱۰۰	۷۱۶-۱۶۰-۰۰۰	۱۶۰




تبدیل

L ₂ mm.	L ₁ mm.	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۶۶	۱۰	۷۱۳-۰۵۰-۴۰	۵۰/۴۰
۷۳	۱۹	۷۱۳-۰۷۰-۵۰	۷۰/۵۰
۹۳	۲۷	۷۱۳-۱۰۰-۵۰	۱۰۰/۵۰
۸۷	۲۲	۷۱۳-۱۰۰-۷۰	۱۰۰/۷۰
۹۵	۱۶	۷۱۳-۱۲۵-۱۰	۱۲۵/۱۰۰
۱۲۶	۵۹	۷۱۳-۱۶۰-۱۲	۱۶۰/۱۲۵




چهار راه ° ۶۷

Z ₄ mm.	Z ₃ mm.	Z ₂ mm.	Z ₁ mm.	L mm.	زاویه	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۸۵	۸۵	۸۵	۴۰	۲۰۱	۶۷°	۷۱۷-۱۰۰-۶۷	۱۰۰




رابط

L mm.	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۱۴۵	۷۱۲-۰۴۰-۰۰۰	۴۰
۱۵۰	۷۱۲-۰۵۰-۰۰۰	۵۰
۱۵۳	۷۱۲-۰۷۰-۰۰۰	۷۰
۱۵۸	۷۱۲-۱۰۰-۰۰۰	۱۰۰
۱۶۲	۷۱۲-۱۲۵-۰۰۰	۱۲۵
۱۹۸	۷۱۲-۱۶۰-۰۰۰	۱۶۰



L mm.	کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۴۱	۷۸۱-۰۴۰-۰۰	۴۰
۳۷/۵	۷۸۱-۰۵۰-۰۰	۵۰
۴۱	۷۸۱-۰۷۰-۰۰	۷۰
۳۸/۵	۷۸۱-۱۰۰-۰۰	۱۰۰
۴۵	۷۸۱-۱۲۵-۰۰	۱۲۵
۴۵	۷۸۱-۱۶۰-۰۰	۱۶۰



سیفون بازدید (مورد استفاده در فاضلاب شهری)

کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۷۵۱-۱۰۰-۰۰	۱۰۰
۷۵۱-۱۲۵-۰۰	۱۲۵
۷۵۱-۱۶۰-۰۰	۱۶۰



علمک سیفون

کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۷۵۵-۰۵۰-۰۰	۵۰
۷۵۵-۱۰۰-۰۰	۱۰۰



سیفون سوکت دار

کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۷۵۹-۰۵۰-۰۰	۵۰



سیفون

کد کالا	قطر اسی (ND) mm.
۷۵۰-۰۵۰-۰۰	۵۰
۷۵۰-۰۷۰-۰۰	۷۰
۷۵۰-۱۰۰-۰۰	۱۰۰
۷۵۰-۱۲۵-۰۰	۱۲۵
۷۵۰-۱۶۰-۰۰	۱۶۰




کد کالا	قطر اسامی (ND) mm.
753-050-00	50
753-070-00	70
753-100-00	100

علمک کوتاه

 $L=18\text{ cm}$

علمک بلند

 $L=75\text{ cm}$ 

عصائی پشت بام

کد کالا	قطر اسامی (ND) mm.
756-050-00	50
756-070-00	70
756-100-00	100
756-125-00	125
756-160-00	160



بست سقفی (طراحی و ساخت: پلی ران اتصال)

کد کالا	سایز-میلی متر
086-040-01	40
086-050-01	50
086-075-01	70
086-110-01	100
086-125-01	125
086-160-01	160



بست دیواری (طراحی و ساخت: پلی ران اتصال)

کد کالا	سایز-میلی متر
086-050-00	50
086-075-00	70
086-110-00	100
086-125-00	125
086-160-00	160



پلی ران اتصال پس از مدت ها تحقیق و بررسی بر روی بست های مورد استفاده در سیستم های فاضلاب ساختمانی و آگاهی از اشکالات و کاستی های آن ها، اینک درادامه نوآوری ها و خدمات خود، مجموعه بست های جدید "پلی ران" را با ویژگی ها و برتری های زیر عرضه می نماید:

ساخته شده از ازورق گالوانیزه مقاوم به خوردگی و زنگ زدگی

- دارای پوشش ویژه با امکانات زیر:

- گیرش بسیار قوی و استوار نگهداشت اجزاء سیستم

- جلوگیری از انتقال صدا به دیواره های ساختمان

- کاستن از ارتعاشات

- افزایش پایداری سیستم

- طراحی در انواع سقفی و دیواری و تسهیل در امراجرا

- سهولت در عملیات جوشکاری در انواع سقفی به دلیل وجود پایه های جوش

- سرعت و سهولت در کاربستن پیچ های دلیل ثابت بودن مهره ها بر روی بدنه بست

- تطبیق پذیری با انواع لوله و اتصالات فاضلابی استاندارد

کف شور سیفون دار (خروجی افقی، خروجی عمودی)

توضیحات	کد کالا	قطر اسامی mm.
خروجی عمودی-آب کاری نشده	۷۷۰-۰۵۰-۱۰	۵۰
خروجی عمودی-آب کاری شده	۷۷۱-۰۵۰-۱۰	۵۰
خروجی افقی با صفحه ۱۰x۱۰cm آب کاری نشده	۷۷۲-۰۵۰-۱۰	۵۰
خروجی افقی با صفحه ۱۵x۱۵cm آب کاری نشده	۷۷۲-۰۵۰-۱۵	۵۰
خروجی افقی با صفحه ۱۰x۱۰cm آب کاری شده	۷۷۳-۰۵۰-۱۰	۵۰
خروجی افقی با صفحه ۱۵x۱۵cm آب کاری شده	۷۷۳-۰۵۰-۱۵	۵۰



رابط بوگیر

کد کالا	قطر اسامی mm.
۷۶۰-۰۵۰-۰۰	۵۰



لوله پخ کن (طراحی و ساخت: پلی ران اتصال)

کد کالا	قطر اسامی mm.
۴۰۰-۱۶۰-۴۰	۴۰-۱۶۰



لوله بر

توضیحات	کد کالا	قطر اسامی mm.
کوچک	۴۰۵-۰۰۲-۰۰	۴۰-۵۰
بزرگ	۴۰۵-۰۰۵-۰۰	۵۰-۱۲۵



آچار تسمه ای (طراحی و ساخت پلی ران اتصال)

کد کالا	قطر اسامی mm.
۴۱۰-۱۶۰-۴۰	۴۰-۱۶۰



استاپر(طراحی وساخت: پلی ران اتصال)

	سایز	کد کالا	قطر اسامی mm. (ND)
	کوچک	۴۱۵-۰۷۰-۰۰	۷۰
	متوسط	۴۱۵-۱۰۰-۰۰	۱۰۰
	بزرگ	۴۱۵-۱۲۵-۰۰	۱۲۵



لوله بروپخ کن پایه دار(طراحی وساخت: پلی ران اتصال)

	کد کالا	قطر اسامی mm. (ND)
	۴۵۰-۰۴۰-۱۲۵	۴۰-۱۲۵



لوله های پوش فیت

یک سرسوکت

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی .(ND) mm.
۷۰۰-۴۰-۰۳	۳۰	۴۰
۷۰۰-۴۰-۰۵	۵۰	
۷۰۰-۴۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۰-۴۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۰-۴۰-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی .(ND) mm.
۷۰۰-۵۰-۰۳	۳۰	۵۰
۷۰۰-۵۰-۰۵	۵۰	
۷۰۰-۵۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۰-۵۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۰-۵۰-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی .(ND) mm.
۷۰۰-۷۰-۰۳	۳۰	۷۰
۷۰۰-۷۰-۰۵	۵۰	
۷۰۰-۷۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۰-۷۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۰-۷۰-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی .(ND) mm.
۷۰۰-۱۰۰-۰۳	۳۰	۱۰۰
۷۰۰-۱۰۰-۰۵	۵۰	
۷۰۰-۱۰۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۰-۱۰۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۰-۱۰۰-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی .(ND) mm.
۷۰۰-۱۲۵-۰۳	۳۰	۱۲۵
۷۰۰-۱۲۵-۰۵	۵۰	
۷۰۰-۱۲۵-۱۰	۱۰۰	
۷۰۰-۱۲۵-۲۰	۲۰۰	
۷۰۰-۱۲۵-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی .(ND) mm.
۷۰۰-۱۶۰-۰۳	۳۰	۱۶۰
۷۰۰-۱۶۰-۰۵	۵۰	
۷۰۰-۱۶۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۰-۱۶۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۰-۱۶۰-۳۰	۳۰۰	



کد کالا	cm. طول	قطر اسمی. (ND) mm.
۷۰۲-۰۴۰-۰۵	۵۰	۴۰
۷۰۲-۰۴۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۲-۰۴۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۲-۰۴۰-۳۰	۳۰۰	


کد کالا	cm. طول	قطر اسمی. (ND) mm.
۷۰۲-۰۵۰-۰۵	۵۰	۵۰
۷۰۲-۰۵۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۲-۰۵۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۲-۰۵۰-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی. (ND) mm.
۷۰۲-۰۷۰-۰۵	۵۰	۷۰
۷۰۲-۰۷۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۲-۰۷۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۲-۰۷۰-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی. (ND) mm.
۷۰۲-۱۰۰-۰۵	۵۰	۱۰۰
۷۰۲-۱۰۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۲-۱۰۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۲-۱۰۰-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی. (ND) mm.
۷۰۲-۱۲۵-۰۵	۵۰	۱۲۵
۷۰۲-۱۲۵-۱۰	۱۰۰	
۷۰۲-۱۲۵-۲۰	۲۰۰	
۷۰۲-۱۲۵-۳۰	۳۰۰	

کد کالا	cm. طول	قطر اسمی. (ND) mm.
۷۰۲-۱۶۰-۰۵	۵۰	۱۶۰
۷۰۲-۱۶۰-۱۰	۱۰۰	
۷۰۲-۱۶۰-۲۰	۲۰۰	
۷۰۲-۱۶۰-۳۰	۳۰۰	



استانداردهای مرتبط با سیستم پوش فیت

در ساخت اصولی لوله و اتصالات سیستم پوش فیت و مراحل بعد از ساخت، استانداردهای متعددی مدنظر قرار دارند که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

DIN 19560-10	خصوصیات ابعادی و شرایط فنی آماده سازی
EN 1451-1	خصوصیات ابعادی و شرایط آماده سازی
DIN 4060	حلقه های آب بندی مورد استفاده
DIN 681	حلقه های آب بندی مورد استفاده
DIN 4102	خصوصیات مرتبط با خود اطفاء بودن ماده هی مورد استفاده
DIN 16934	مقاومت شیمیایی ماده هی مورد استفاده
DIN 6929	مقاومت شیمیایی ماده هی مورد استفاده
ISO 7671	ویرگی های کلی
BSEN 1054	روش تست با هوا
BSEN 1053	روش تست با آب
DIN 1986	اصول طراحی و اجرای سیستم های فاضلابی ساختمانی
DIN 8078	مقاومت شیمیایی لوله و اتصالات پلی پروپیلن
DIN 8077	ابعاد لوله های پلی پروپیلن
DIN 12056	سیستم های ثقلی فاضلاب در ساختمان ها